

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к порядку проведения мониторинга доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование: Администрация Новопастьевского сельского поселения

Место нахождения (адрес): Краснодарский край, Павловский район, ст. Новопастьевская, ул. Калинина, д. 27

Форма собственности объекта: Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: Собственник, Администрация Новопастьевского сельского поселения Павловского района, ИНН 2346013913, ОГРН 1052325780792, тел.: (86191) 58519, общая площадь – 375,5 кв.м., капремонт не проводился
(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания: 2, этаж расположения объекта: 1,2.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	не соответствует	не требуется
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	не соответствует	не требуется
Лестница на входе на территорию:				
- высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	не соответствует	не требуется
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	не соответствует	не требуется
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	не соответствует	не требуется
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	не соответствует	не требуется
- рельефная тактильная полоса за 0,8- 0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	не соответствует	не требуется
- контрастная окраска краевых ступе- ней	С	наличие	не соответствует	не требуется
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:				
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	не соответствует	не требуется
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	не соответствует	не требуется
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	не соответствует	не требуется
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	не соответствует	не требуется
- на высоте	К	0,7 м.	не соответствует	не требуется
- на высоте	О	0,9 м.	не соответствует	не требуется
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	не соответствует	не требуется
Авгостоянка				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	соответствует	(п. 4.2.1)
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 х 3,6 м.	К	5%	соответствует	(п. 4.2.1; п. 4.2.4, рис. Д.6)
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	соответствует	(п. 4.2.2)
Обозначение места специальным знаком:				
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие	соответствует	(п. 4.2.1; рис. Д.6)
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие	соответствует	(п. 4.2.1; рис. Д.6)
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
- ширина	К	не менее 1,0 м.	не соответствует	не требуется
- уклон	К	не более 10%	не соответствует	не требуется
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.	не соответствует	не требуется
Путь к входу в здание:				
- указатели направления движения	К	наличие	не соответствует	не требуется
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	соответствует	(п. 4.1.7)
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	соответствует	(п. 4.1.7)
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	соответствует	(п. 4.1.8; п. 4.1.9)
Открытая лестница:				
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	не соответствует	не требуется
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	не соответствует	не требуется
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	не соответствует	не требуется
- поручни по обеим сторонам на высоте	О, С	наличие	не соответствует	не требуется

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
90 см.				
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	не соответствует	не требуется
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	не соответствует	не требуется
Пандус, дублирующий открытую лестницу:				
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	не соответствует	не требуется
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	не соответствует	не требуется
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	не соответствует	не требуется
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	не соответствует	не требуется
- на высоте	К	0,7 м.	не соответствует	не требуется
- на высоте	О	0,9 м.	не соответствует	не требуется
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	не соответствует	не требуется
2.2. Вход				
Лестница на входе наружная:				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	не соответствует	не требуется
- поручни на высоте	О, С	0,9 м.	не соответствует	не требуется
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	соответствует	(п. 4.1.12)
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	соответствует	(п. 4.1.12)
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	соответствует	(п. 4.1.12)

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:				
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	соответствует	(п. 4.1.14)
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	соответствует	(п. 4.1.14)
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	соответствует	(п. 4.1.15)
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	не соответствует	не требуется
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	не соответствует	не требуется
- на высоте	К	0,7 м.	не соответствует	не требуется
- на высоте	О	0,9 м.	не соответствует	не требуется
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	не соответствует	не требуется
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	не соответствует	не требуется
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85 м.	соответствует	(п. 5.1.3)
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 х 2,2 м.	не соответствует	не требуется
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	соответствует	(п. 5.1.3)
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	соответствует	(п. 5.1.4)
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	соответствует	(п. 5.1.4)

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	не соответствует	не требуется
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	не соответствует	не требуется
Дверь входная внутренняя:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	не соответствует	не требуется
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	не соответствует	не требуется
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	не соответствует	не требуется
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	соответствует	(п. 5.2.1)
Ширина прохода в помещении с оборудован- ием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	соответствует	(п. 5.2.1)
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помеще- ний на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	соответствует	(п. 5.2.4)
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	соответствует	(п. 5.2.4)
Конструктивные элементы и устрой- ства на пути движения, выступ:				
- на стенах	С	не более 10 см.	соответствует	(п. 5.2.7)
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	соответствует	(п. 5.2.7)
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ступени ровные с шероховатой по- верхностью	О, С	наличие	соответствует	(п. 5.2.9)
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	не соответствует	не требуется

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Поручни на высоте	О, С	90 см.	не соответствует	не требуется
Горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	не соответствует	не требуется
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	не соответствует	не требуется
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверх и вниз	С	наличие	не соответствует	не требуется
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	не соответствует	не требуется
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги):				
- высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	не соответствует	не требуется
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	не соответствует	не требуется
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	не соответствует	не требуется
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	не соответствует	не требуется
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:				
- на высоте	К	0,7 м.	не соответствует	не требуется
- на высоте	О	0,9 м.	не соответствует	не требуется
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	не соответствует	не требуется
- горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	не соответствует	не требуется
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	не соответствует	не требуется

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	не соответствует	не требуется
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	не соответствует	не требуется
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	не соответствует	не требуется
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	не соответствует	не требуется
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:				
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.	не соответствует	не требуется
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.	не соответствует	не требуется
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие	не соответствует	не требуется
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	не соответствует	не требуется
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие	не соответствует	не требуется
2.4. Зона оказания услуги³ – этаж 1				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.				
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	не соответствует	не требуется

³ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Размер места для инвалида-колясочника:				
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	не соответствует	не требуется
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	не соответствует	не требуется
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	соответствует	не требуется
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	соответствует	не требуется
Предприятия торговли				
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	не соответствует	не требуется
Глубина полок	К	не более 0,5 м.	не соответствует	не требуется
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1	не соответствует	не требуется
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.	не соответствует	не требуется
Предприятия питания				
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	не соответствует	не требуется
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	не соответствует	не требуется
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	не соответствует	не требуется
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.				
Часть стойки-барьера регистрации (В х Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0	не соответствует	не требуется
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%	не соответствует	не требуется

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Входная дверь в номер:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	не соответствует	не требуется
- высота порога	К	не более 1,4 см.	не соответствует	не требуется
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.	не соответствует	не требуется
Туалет в номере (на этаже):				
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.	не соответствует	не требуется
- высота порога	К	не более 1,4 см.	не соответствует	не требуется
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	не соответствует	не требуется
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	не соответствует	не требуется
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	не соответствует	не требуется
Обслуживание в кабинете:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	соответствует	(п. 6.3.2; 6.1.8)
- высота порога	К	не более 1,4 см.	соответствует	(п. 5.1.4)
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	соответствует	(п. 5.2.2)
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	соответствует	(п. 7.1.9)
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	соответствует	(п. 7.1.9)
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	(п. 5.2.2)
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 1				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	не соответствует	не требуется
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	не соответствует	не требуется

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Дов				
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	не соответствует	не требуется
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	не соответствует	не требуется
Пространство для размещения кресла- коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	не соответствует	не требуется
Пространство для разворота кресла- коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	не соответствует	не требуется
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	не соответствует	не требуется
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	не соответствует	не требуется
2.6. Средства информации – этаж 1				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	не соответствует	не требуется
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со сто- роны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками	К, С, Г	наличие	соответствует	(п. 5.5.8)
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	не соответствует	не требуется
Речевые информаторы	С	наличие	не соответствует	не требуется
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	не соответствует	не требуется

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	+
Вход	+	+	+	+
Пути движения	+	+	+	+
Зона оказания услуги	+	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	+	+
Средства информации	#	#	#	#
	+	+	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Объект	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X	X	X	X	X
Объект недоступен					


5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	
Пути движения	
Зона оказания услуги	

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации	
Санитарно- гигиеническое помещение		
Средства информации		

« 19 » июля 2016 г.
Дата составления Паспорта

Специалист 2 разряда
УСЗН в Павловском районе
Должность лица, составившего Паспорт


подпись

(Пасюга Д.Н.)
Ф.И.О.